

Travaux dans un bloc opératoire en activité & prévention du risque infectieux


Retour d'expérience

Forum HH du 11.11.2025


Phase de préparation : Nature des travaux



Réfection des sols des salles d'intervention 8, 9 et 10
Transformation de l'avant-salle 10 en salle d'intervention
d'urgence obstétrique (Validé par la DGS)




Phase de préparation : planification organisationnelle



De la préparation à la réception

Janvier 2023


Septembre 2024




Rôle HPCI

- Expertise en prévention du risque infectieux dans un bloc opératoire
- S'assurer que les mesures (concept) de prévention des infections liées aux travaux en milieu hospitalier soient connues et appliquées
- Soutien des bonnes pratiques lors des travaux (marche en avant)
- Présence régulière sur place

Phase de préparation : planning de travaux



Préparation : cloisonnement



Bloc opératoire

Bloc obstétrical

Préparation : cloisonnement


- Accès direct à la zone chantier depuis un escalier venant de la partie technique du bâtiment
- Parois chantier :
 - => Côté bloc, mélaminé scotché pour éviter particule de bois
 - => Coté chantier : Idikell (phonique), Chassis bois et laine de roche (phonique), bâche plastique + scotch (poussière)
- Test d'étanchéité avec poire à fumée

Préparation : cloisement



Préparation : Cloisonnement

- Partie en dessus du faux plafond
 - > Plaques pleines (perforation obstruée)
 - > Etanchéité au niveau des joints certifiés




Travaux : ventilation


- Arrêt ventilation dans les zones en travaux
 - Bouches et grilles de ventilation protégées de la poussière
 - Mise en place d'une ventilation secondaire
---> Monobloc portable
- Possibilité d'ajouter un module avec filtre HEPA H14 si néc.




Travaux : ventilation



Travaux : avancement des travaux



Travaux : contrôle de conformité



Travaux : fin et nettoyage

- Dépoussièrage 4 jours après la fin des travaux
- Nettoyage par entreprise externe à 6 jours
- Bionettoyage à 12 jours
- Contrôle de la propreté à 14 jours

Reprise de l'exploitation pour les urgences à 15 jours après la fin des travaux (samedi 17 août 2025)

Réception : qualification et aménagement des salles

- Pas de changement de filtre car protéger
- Qualification par société externe à 10 jours après la fin des travaux
- Aménagement des salles à 14 jours après la fin des travaux par le personnel du bloc opératoire

Et Après?

- Absence de non-conformités significatives durant les travaux
- Reprise complète de l'exploitation du bloc opératoire à partir du 19 août 2025 sans incidence pour la suite
- Surveillance des infections du site opératoire pour la nouvelle salle d'urgences obstétricales → 22 cas au 31 août 2025 et zéro infection
- Choix pour cloisonnement à retenir pour de futurs travaux

Merci pour votre attention ☺

